

Kære Nabo


I forbindelse med beslutningen på den ordinære generalforsamling om, at bestyrelsens skal arbejde videre med at undersøge tilstanden af vores kloaker i Lyngbyvejskvarteret, har vores rådgiver ønsket at få nogle strategiske områder TV-inspiceret.

Ud fra TV-inspektionen udarbejdes der en rapport, hvori det beskrives, hvilken tilstand kloakrørene er i. Denne rapport skal vores rådgiver bruge til videre beslutning om, hvordan vi kan vedligeholde vores kloaknet i fremtiden.

Hvad er kloak TV-inspektion?

Med et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, så det er tydeligt at se, hvad og hvor det er galt. Med TV-inspektionen inspiceres og lokaliserer man både kloakrør og stikledningerne i kloakken. Man ser efter rotteskader, rørbrud, forskudte samlinger eller rødder som kan forårsage forstoppelse eller skader i kloakken. Ofte spuler man kloakken inden inspektionen så man kan se eventuelle skjulte revner eller huller.

Der gennemføres stikprøver i tre områder, der er vist med blå tusch på nedenstående kort. Hvis du bor i området vil du blive kontaktet af vores kloakmester Jan Clausen, der vil udføre arbejdet, Jan Clausen vil beskrive mere detaljeret, hvilket konkret arbejde der udføres, hvor lang tid det kommer til at tage og om der er andre ting du/I skal være opmærksomme på. Nogle steder er det muligt at komme til via en samlebrønd i forhaven, men der er også placeret samlebrønde i baghaven og derfor kan det blive nødvendigt med adgang til baghaven.



Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen Lyngbyvejskvarteret